

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	No	L / O	settle ment month	Wais-Veh.-Code	LO-Line	VIN-WMI	VIN-VDS	VIN-VIS	F/No	model code	repar date	month in service	mileage ( KM )
2	No.	LO年月日	精算月	車種大分類	2検71%	VIN-WMI	VIN-VDS	VIN-VIS	71-4No	配車型式	故障受付日	経過月	走行距離
3	1	2006/05/11	2008/06	18	31	JTH	BJ46G7	72	2	GSV40L-BETGKA	2008/04/07	22	20460
4													
5													
6	ES350												

	N	O	P	Q	R	S
	contry code	TMS c harge amount(90%)	total claim amount	parts tortal cost(\$)	labor cost(\$)	
1						
2	修理販売店	TMS負担金額(90%)	発生金額 - 合計(精算時通貨)	発生金額 - 部品代合計(精算時通貨)	発生金額 - 工賃合計(精算時通貨)	発生金額 - NET部品代(精算時通貨)
3	98062	US\$12.69	US\$14.10	US\$0.00	US\$14.10	US\$0.00
4						
5						
6						

	T	U	V	W	X	Y
1				sublet cost(\$)	repair code	repair code
2	発生金額 - 部品代HC(精算時通貨)	発生金額 - 工賃(精算時通貨)	発生金額 - 工賃手数料(精算時通貨)	発生金額 - 実費合計(精算時通貨)	発生金額 - 出張牽引費(精算時通貨)	修理区分
3	US\$0.00	US\$14.10	US\$0.00	US\$0.00	US\$0.00	1
4						
5						
6						

	Z	AA	AB
1	ope №	TWC No.	total-amt
2	整理No	請求書No	発生金額 - 合計(円)
3	7619D	0037213	\1,483
4			
5			
6			